

بررسی نتایج اجرای نگهداری و تعمیرات بر مبنای پایش وضعیت در شبکه های توزیع استان هرمزگان

غلامرضا نعمتی

شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

Nematonline@yahoo.com

چکیده :

بهره برداری از شبکه های توزیع در نوار ساحلی حاشیه شمالی خلیج فارس و دریای عمان واقع در استانهای جنوبی ایران شرایط و ویژگیهای خاص خود را دارا می باشد. عوامل محیطی نظیر بالا بودن گرما و رطوبت - شدت تابش آفتاب - میزان بسیار کم بارش نزولات جوی و گردوغبار محلی در کنار عواملی چون سرانه بالای مصرف انرژی جهت کارکرد دستگاههای تهویه مطبوع توسط مشترکین - نرخ بالای رشد تقاضای مصرف انرژی بدلیل شدت مهاجرپذیری استان و تبدیل شدن منطقه به بزرگترین قطب صنعتی و تجاری کشور موجب گردیده است که تاسیسات و شبکه های تامین کننده انرژی الکتریکی در درده توزیع تحت تاثیر شرایط فوق الذکر از فرسودگی و تخریب فزاینده ای برخوردار باشند بطوریکه نرخ فرسودگی تاسیسات در حد ۴۰ درصد برآورد گردیده است .

هدف گزاریهای بعمل آمده جهت کاهش خاموشیها در سال منجر به توجه و بازنگری در روشهای سنتی برنامه ریزی بازدید و سرویس پیشگیرانه گردید. این مقاله بازخوانی تجربیات حاصل از بکارگیری فرآیند نگهداری و تعمیرات پیش بینانه مبتنی بر پایش وضعیت در شبکه توزیع نیروی برق استان هرمزگان بعنوان یک دستاورد بزرگ علمی - صنعتی و نوآوری در صنعت توزیع برق کشور می باشد. در این مقاله مشخصات این مدل و نحوه استقرار مدل و اقدامات انجام شده بیان شده است . نتایج اجرای چندین ساله نشان میدهد که اجرای فرآیند مذکور موجب کاهش هزینه بهره برداری بمیزان ۳۹ میلیارد ریال و کاهش تلفات بمیزان ۱۰,۵ مگاوات در سال شده است .

کلید واژه- نگهداری ، تعمیرات ، پیش بینانه ، فرآیند، پایش وضعیت


مقدمه

های معتدل از ویژگی های آب و هوای استان هرمزگان به حساب می آید . رطوبت نسبی در استان هرمزگان حداقل ۱۹ درصد و حداکثر به ۱۰۰ درصد می رسد . در این استان ترکیب سه عامل مهم اقلیمی یعنی ارتفاع کم ، عرض جغرافیائی پائین و نزدیکی به دریا باعث پدید آمدن شرایطی

استان هرمزگان در جنوبی ترین نقطه ایران واقع شده و نزدیک ترین استان به خط استوا است ، به طور کلی هوای مناطق کوهستانی آن گرم و خشک و در مناطق ساحلی و جلگه ها ، گرم و مرطوب است . تابستان های گرم و زمستان

اجرای مدل شامل کاهش خاموشیها و هزینه های عملیاتی آورده شده است.

منحنی شماره (۱): آمار خاموشی اعمال شده ناشی از اجرای برنامه تعمیرات اضطراری به تفکیک علت



۱- بررسی مفاهیم پایه ای نگهداری و تعمیرات

نگهداری و تعمیر (Maintenance) در تعریف شامل فعالیتهایی است که باهدف نگهداشتن داراییها (تجهیزات) در سطح مشخصی از کارایی و یابازگرداندن به آن سطح صورت می پذیرند. بطور کلی انتظارات از امور نگهداری و تعمیر در دوره های زمانی مختلف به شرح جدول شماره (۲) تغییر نموده ولذا به تبع آن اهداف و استراتژیهای نگهداری و تعمیر نیز تغییر نموده اند.

جدول (۲): سیر تحول تاریخی مدل های نگهداری و تعمیرات

| استراتژی: | استراتژی: | استراتژیها: |
|---|-----------------|--|
| تعمیر اضطراری | تعمیرات اضطراری | ۱- پیش بینی ۲- پیش اقدام ۳- قابلیت اطمینان محور |
| تعمیر و وقتی خراب شد <i>Fix it when it broke</i> | تعمیرات اضطراری | ۱- افزایش آمادگی بکار ۲- افزایش قابلیت اطمینان ۳- ایمنی بیشتر ۴- توجه به محیط زیست ۵- حفظ و ارتقا کیفیت محصول ۶- افزایش عمر مفید ۷- اثربخشی هزینه ای بیشتر |

۲- انواع استراتژی نگهداری و تعمیر

بطور کلی هفت استراتژی عمده جهت انجام نگهداری و تعمیر وجود دارد که عبارتند از:


- تعمیر اضطراری (Emergency Maintenance)
- تعمیر اصلاحی (Corrective Maintenance)

بسیار گرم و مرطوب شده است که از وخیم ترین و آزاردهنده ترین اقلیم های جهان محسوب میشود.

ترکیب دما و رطوبت هوادر چندین ماه از سال شرایط شرجی را در این اقلیم بوجود می آورد. بهنگام تابستان در سواحل خلیج فارس ، هوای مجاور سطح زمین کاملاً گرم و مرطوب میشود ولی بعلاوه عدم صعود هوا بارش موثری گزارش نشده است. شرجی ترین منطقه این استان حدفاصل بندر لنگه تا چابهار بویژه دربندر جاسک میتوان ارزیابی نمود.

در جدول شماره (۱) مقایسه بیشینه و کمینه بار سال گذشته و جاری بلحاظ مقایسه مصارف سرمایشی تابستان آورده شده است. همانطور که ملاحظه میشود

جدول (۱): مقایسه بیشینه و کمینه بار سالانه




حدود ۱۱۲۵ مگاوات تفاوت بار ناشی از مصرف سرمایشی طی ۹ ماه از سال میباشد.

عوامل مذکور اختلالات شدیدی در امر سرویس دهی و تداوم تامین مداوم انرژی برای مشترکین را سبب گشته انجام مانورهای پی در پی و اجرای عملیات تعمیرات و اصلاح و بازسازی تاسیسات بصورت روزمره در برنامه کاری بهره برداری قرار دارد که این بنوبه خود خستگی و فرسودگی شدید توان کاری و عملیاتی پرسنل دست اندر کار بهره برداری را به همراه داشته عمر مفید کاری در ارتباط مستقیم با عملیات نگهداری و رفع اتفاقات شبکه را در حد ۱۵ سال کاهش داده است. منحنی شماره (۱) آمار خاموشیهای ناشی از اجرای برنامه تعمیرات اضطراری (EM) سال ۱۳۸۷ شبکه توزیع استان هرمزگان به تفکیک نوع رخداد خطا نشان میدهد. کاهش نرخ مذکور حاصل اجرای مرحله اول جاری سازی مدل ناب نگهداری و تعمیرات شبکه های توزیع بشکل تعمیرات پیش بینانه در شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان میباشد که در ادامه باتشریح مدل ، نتایج اولیه

۳-۱- آشنایی با منحنی P-F

P-F مخفف Potential Failure به معنای خرابی بالقوه است. خرابی بالقوه، مرحله ای از خرابی ماشین است که اولین نشانه های خرابی قابل اندازه گیری و تشخیص هستند. منحنی P-F (منحنی شماره ۲) یک مفهوم اساسی را در مراقبت وضعیت تداعی می کند. این منحنی که نمونه ای از آن را در زیر می بینید، وضعیت تجهیز در حال خرابی را بر حسب زمان نشان می دهد. همانطور که مشاهده می کنید، هزینه تعمیرات با رشد روند خرابی به صورت فزاینده بالا می رود.

تشخیص خرابی در مراحل اولیه، از طریق تکنیکهای CM صورت می پذیرد و این تکنیکها روند رو به رشد خرابی و نیز نرخ رشد آن را نشان می دهند. لذا می توان در اولین فرصت و قبل از رسیدن به مراحل بحرانی، فعالیت تعمیراتی را انجام داد و از رشد خرابی جلوگیری نمود.
منحنی (۲): مراحل خرابی بالقوه



۳-۲- تعریف پایش وضعیت یا CONDITION MONITORING

پایش وضعیت عبارت است از اندازه گیری و پایش مستمر پارامتری از تجهیز در حال کار که:
الف_ بیانگر وضعیت آن باشد.
ب _ تکرار پذیر و قابل مقایسه باشد.
ج _ حاوی اطلاعات مفیدی برای عیب یابی باشد.

- تعمیر از کار افتادگی (Break - down Maintenance-BM)

- نگهداری و تعمیر پیشگیرانه (Preventive Maintenance - PM)/ (Time/Interval-Based Maintenance)

- نگهداری و تعمیر پیش اقدامانه

(Proactive Maintenance-PrM)

- نگهداری قابلیت اطمینان محور
Reliability - Centered Maintenance - RCM

در ادامه به بررسی استراتژی نگهداری و تعمیرات بر مبنای پایش وضعیت (CBM) در شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان خواهیم پرداخت :

۳- نگهداری و تعمیرات بر اساس وضعیت (نت اقتضایی)

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیت که به تعابیر دیگر نگهداری و تعمیرات پیشبینانه /پیشگویانه، نت متکی بر شرایط فنی و نت اقتضایی نیز نامیده می شود، موثرترین استراتژی موجود برای مدیریت دارایی های فیزیکی است که در کنار برنامه های نت پیشگیرانه (PM) ، تکنیکهای failure finding، طراحی مجدد (redesign) و ... عناصر اصلی RCM را تشکیل می دهند .
برای استقرار و عملیاتی کردن نت بر اساس وضعیت، از ابزار مراقبت وضعیت (CM) استفاده می گردد. در واقع مراقبت وضعیت یا پایش وضعیت، هسته اصلی این استراتژی به شمار می رود:

این استراتژی بر این باور استوار است که اغلب خرابی های ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، پس از رسیدن به یک مرحله مشخص، نشانه هایی از خود بروز می دهند که می توان این نشانه ها را به صورت ارتعاشات، صدا، امواج آلتراسونیک، ذرات فرسایشی، دما و ... تشخیص داده و وقوع خرابی را پیش بینی کرد. لذا می توان قبل از رسیدن خرابی به مراحل بحرانی، با برنامه ریزی فعالیت تعمیراتی و اجرای آن، پیشرفت خرابی را متوقف ساخت. شکل زیر را ببینید:

۳-۳- فهرست تکنیکهای پر کاربرد مراقبت وضعیت

برخی از تکنیکهای رایج در مراقبت وضعیت عبارتند از:

- استفاده از حواس پنجگانه
 - آنالیز ارتعاشات
 - آنالیز صدا
 - آنالیز آلتراسونیک
 - ترموگرافی
 - آنالیز کارآیی (Performance)
 - آنالیز روغن و تریبولوژی (Tribology)
 - آنالیز مدار موتور و سایر تستهای الکتریکی
- مراحل یک سیستم پایش وضعیت متکی است بر:

- دریافت نشانه های خرابی از دستگاه
 - مقایسه نشانه ها با استاندارد
 - تشخیص خرابی
 - تمرکز برای رفع خرابی و کنترل نهایی
- نتایج موردانتظار از سیستم عبارتست از:

- حداقل کردن احتمال وقوع خرابی یا خروج تجهیز از سرویس
 - جلوگیری از وقوع خرابیهای ثانویه
 - افزایش عمر کاری تجهیزات
 - بهینه نمودن موجودی قطعات یدکی
 - اثر بخشی هزینه ای بالاتر نسبت به روش نگهداری پیشگیرانه
 - کاهش زمان خارج بودن تجهیزات و ماشین آلات برای تعمیرات (کاهش هزینه عدم تولید)
 - پیشبینی زمان انجام تعمیرات و امکان برنامه ریزی بهتر و مناسب تر
 - نیاز به سرمایه گذاری اولیه بالا جهت خرید ابزارها و دستگاههای پایش وضعیت
 - تخصصی بودن انجام کار و نیاز به سرمایه گذاری بالا
 - درامر آموزش
 - نیاز به زمان و تلاش زیاد بمنظور جمع آوری اطلاعات و داده های گوناگون
- در ادامه این مقاله تکنیک های بکاربرده شده برای نت اقتصادی در شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان آورده شده است .

۴- مراحل چهارگانه طراحی و استقرار سیستم CBM

در جدول زیر به صورت تیتروار مراحل چهارگانه طراحی و استقرار سیستم نت مبتنی بر وضعیت را می بینید:

جدول (۳) مراحل طراحی و استقرار نت مبتنی بر وضعیت

| ردیف | عنوان | شرح |
|------|---|---|
| ۱ | مراحل آماده سازی Introduction & Preparation Phase | توجیه طرح (فنی - اقتصادی) |
| ۲ | | جلب حمایت مدیریت ارشد |
| ۳ | | تشکیل تیم CBM |
| ۴ | | انتخاب مشاور |
| ۵ | | آموزش اعضاء تیم |
| ۶ | | سیاستگذاری (تعین اهداف، خط مشی و استراتژی ها) |
| ۷ | | تلاش در جهت تغییر فرهنگ سازمانی در راستای CBM و جلب حمایت پرسنل |
| ۸ | مراحل طراحی Design Phase | آنالیز هزینه اهمیت تجهیزات و انتخاب تجهیزات شامل در برنامه |
| ۹ | | آنالیز FMEA و انتخاب تکنیکهای پایش وضعیت |
| ۱۰ | | انتخاب تعداد و محل های داده برداری |
| ۱۱ | | تعین بازه زمانی برای داده برداری |
| ۱۲ | | تعین امکانات مورد نیاز برای داده برداری با توجه به تکنیکهای پایش و تأمین آنها |
| ۱۳ | | آماده کردن Data base تجهیزات و شناسنامه CM آنها |
| ۱۴ | | تدوین رویه و دستورالعمل برای داده برداری و آنالیز داده ها و فرم های لازم |
| ۱۵ | | تدوین رویه و دستورالعمل برای گردش کار تعمیرات بر اساس وضعیت و فرمهای لازم |
| ۱۶ | | تهیه فرمهای لازم برای ارائه گزارش عملکرد |
| ۱۷ | مراحل استقرار و اجرا Implementation Phase | سبک CM |
| ۱۸ | | ارائه گزارش عملکرد به صورت روتین |
| ۱۹ | | محاسبه و ارزیابی منافع حاصله |
| ۲۰ | | تلاش در جهت تغییر فرهنگ سازمانی در راستای CBM و جلب حمایت پرسنل |
| ۲۱ | مستمر بهبود | ممیزی برنامه و دستاوردهای آن |
| ۲۲ | | تعریف پروژه های بهبود مستمر |

۵- جاری سازی و استقرار سیستم نت مبتنی بر وضعیت نت در شبکه های توزیع برق

بمنظور نیل به تبیین استراتژی خلاق نگهداری و تعمیرات نخستین گام هادر شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان ، در سال ۱۳۸۷ آغاز گردید. در این حال روش تعمیراتی بر پایه حرکت از تعمیرات اضطراری بسمت تعمیرات پیش بینانه باهدف کاهش زمان و هزینه های تعمیرات اضطراری و افزایش سقف اعتبارات تعمیرات پیش بینانه و پایش وضعیت شبکه های توزیع تبیین گردید. در اواسط تابستان ۱۳۸۷ انواع پایش وضعیت و براساس نوع دستگاه بشرح ذیل دسته بندی گردید:

الف) پایش وضعیت حرارتی شبکه های هوایی با استفاده از تصویربرداری حرارتی (termography)

ب) پایش وضعیت سیستم حفاظت ضدصاعقه شبکه

ویستهای هوایی باندازه گیری مقاومت خاک و شبکه اتصال زمین بمنظور اصلاح سیستم

(ج) پایش وضعیت کیفیت توان باندازه گیری جریان وولتاژ

(د) پایش وضعیت روغن ترانسفورماتورها بمنظور تخمین عمر عایقی روغن

(ذ) پایش وضعیت عایقی مقره ها، پوشینگ هاوکات اوت فیوزها باتصویربرداری ماوراء بنفش (corona vision)

در ادامه نتایج اجرای این روش تعمیرات به تفکیک آورده شده است.

۵- بررسی نتایج پایش وضعیت:

۵-۱- پایش وضعیت حرارتی شبکه های هوایی با استفاده از تصویربرداری حرارتی (termography):


باتوجه به منحنی (۱) تعداد خاموشی منجر به انجام تعمیرات اضطراری در شبکه هوایی توزیع استان هرمزگان ۵۸۸۵ مورد بالترژی فروخته نشده ۲۱۱۳ مگاوات ساعت بوده است که در این میان خطاهای ناشی از اتصالات سست شبکه بامیزان ۴۱ درصد بالاترین نرخ راداشته است. این خطاها ناشی از نفوذ آلودگی نمکی و خوردگی تجهیزات و اتصالات و در نتیجه جریان نشتی و تلفات ناشی از آن میباشد که به خطاهای حرارتی معروف است.

در تصاویر شماره (۱) و (۲) بعضی از انواع اتصالات سست منجر به بروز خاموشی و تلفات در شبکه استان هرمزگان رانشان میدهد.

در نتیجه بروز اتصالات سست میزان تلفات شبکه توزیع در سال ۲۰۰۶ حدود ۲۱,۸۳ درصد بوده است. هزینه های مربوط به انجام عملیات تعمیرات اضطراری و خسارت ناشی از تلفات طی سال ۱۳۸۶ حدود ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

در اواسط تابستان ۱۳۸۶ با استفاده از خدمات تصویربرداری نتایج پایش وضعیت حرارتی شبکه بر روی ۴۰ فیدر توزیع شهر بندرعباس مرکز استان امتحان شد.

تصاویر (۱-۲): بعضی از انواع اتصالات سست منجر به بروز خاموشی و تلفات در شبکه



بررسی هزینه های سرویس و تعمیرات عیوب مذکور در چهل فیدر تحت بررسی باتوجه به بکارگیری دستگاه تصویربرداری حرارتی و مقایسه صرفه جوئی حاصل ناشی از هزینه عملیات تعمیرات در حالت بدون پیشگیری و استفاده از دستگاه ترموویژن در یک پروژه پایلوت بشرح جدول (۳) میباشد:

جدول شماره (۳): مقایسه هزینه عملیات بر مبنای پایش وضعیت


| شرح | بکارگیری ترموویژن (میلیون ریال) | بدون ترموویژن (میلیون ریال) | هزینه جوئی شده (میلیون ریال) | صرفه |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------|
| هزینه قطعات و دستمزد | ۴۳۳ | ۴۴۱۹ | ۳۹۸۶ | |

باتوجه به بررسی فوق بوضوح مشخص میگردد که یک برنامه بازدید و سرویس پیشگیرانه مبتنی بر بکارگیری روش پایش وضعیت تاچه حد میتواند هزینه های بهره برداری از شبکه های توزیع را کاهش دهد.

شناخته شده است :

۱- کریدور غربی از شمال غربی بشهرستان بستک تا مرکز جزیره قشم بطول ۲۱۴ کیلومتر در این کریدور بر خورد سالیانه ۱۰ صاعقه با زمین ثبت شده است.
 کریدور شرقی : از شمال شرق بندر جاسک تا شمال غربی حاجی آباد بطول ۷۵۰ کیلومتر که وقوع ۵ صاعقه در سال ثبت شده است .

منحنی (۶): منحنی ایزوکرونیک ایران



طی چند سال گذشته علی رغم ثبت سالیانه ۱۰ صاعقه در سمت شرقی استان خسارات وارده ناشی از سوختن پستهای هوایی بهنگام بروز صاعقه بسیار بیشتر از سمت غربی استان گزارش شده است. (تصویر شماره ۴)


تصویر (۴): انفجار داخلی ترانسفورماتور در اثر برخورد صاعقه



علت این امرو وجود طوفانهای مونسوئی بر فراز اقیانوس هند و ادامه آن بسمت سواحل شرقی استان طی چند سال اخیر میباشد. در سال ۱۳۸۸ برای اولین بار پایش وضعیت سیستم ضد صاعقه استان بویژه در نیمه شرقی استان انجام گردید. در این برنامه مقاومت خاک و سیستم اتصال زمین


مضافا اینکه هزینه صرفه جوئی شده بابت عملیات اجرائی در صورت جلوگیری از رخداد عیب وعدم تسری آن به مرحله حادثه حدود ۹۰ درصد میباشد. در منحنی (۴) نتایج انجام تعمیرات پیش بینانه بر مبنای پایش وضعیت حرارتی شبکه های توزیع استان هرمزگان طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ آورده شده است.

منحنی (۴): مقایسه کاهش تعمیرات اضطراری و تلفات



همانطور که مشاهده میشود میزان خاموشیها از ۲۴۴۰ در سال ۱۳۸۶ به میزان ۵۰۹ مورد در سال ۱۳۸۹ کاهش یافته است که میزان این کاهش حدود ۸۰ درصد است. همچنین میزان انرژی فروخته نشده ناشی از اجرای تعمیرات اضطراری به مقدار ۵۹ درصد کاهش نشان میدهد و در عین حال میزان تلفات انرژی به مگاوات ساعت حدود ۵۴ درصد در سال ۱۳۸۹ کاهش یافته است. (منحنی ۵)

منحنی (۵): آمار کاهش تلفات در اثر اجرای تعمیرات پیش بینانه



۵-۲- بررسی نتایج پایش وضعیت سیستم حفاظت ضد صاعقه شبکه و پستهای هوایی

در منحنی شماره (۶) منحنی ایزوکرونیک سالیانه ایران آورده شده است. بطور کلی دو کریدور صاعقه در استان هرمزگان

در بعضی از نقاط که بصورت دستی پیچانده شده بود، شل بودن اتصال به وضوح قابل مشاهده است. در بست های ناهمگون، آثار فرسودگی مشهود است. (تصویر ۲)

تصویر(۲): پوسیدگی و اتصال سست هادی اتصال زمین



ث- بکارگیری منبع ارت مشترک جهت طول وصاعقه.

ج- بکارگیری نامناسب سائز هادیهای دفن شده هادیهای دفن شده در درون زمین همگی سائزهای پایین تر از حد استاندارد داشتند بدینصورت که از میله هایی به طول ۱/۵ متر تکی و با روکش مسی پایین تر از ۲۵۰ میکرون استفاده شده و یا از صفحاتی با سائز پایین تر از ۵/۵* ۵۰* ۵۰ سانتی متر استفاده گردیده است .

ح- عدم وجود سیستم ارت و یا قطعی الکتریکی بعضی از سیستم های ارت دارای قطعی اتصالات ارتی بر اثر سرقت سیم و یا غیره بوده و یا به طور کلی فاقد هرگونه سیستم ارتی بودند.

درمجموع بابررسیهای بعمل آمده دراین پایش نیازبه اصلاحات و تعمیرات پیشگیرانه بشرح جدول شماره (۴) احساس گردید:

جدول(۴): ایرادات مشاهده شده سیستم حفاظت صاعقه درپایش وضعیت پستهای هوایی واقع درکریدورصاعقه شرق استان

پس از بازدید حدود ۵۰۰ دستگاه پست واقع درکریدورصاعقه

| | |
|-----|---|
| ۴۴% | قطع بودن ارت یا نداشتن ارت |
| ۸۰% | مشترک بودن سیستم ارت نول وصاعقه |
| ۶۶% | پیچ و خم های تندهادی پایین بر |
| ۴۷% | اتصالات دستی (به همدیگر پیچاندن سیم ها) |
| ۳۷% | عدم وجود برقگیر |
| ۱۳% | اتصالات ناهمگون |

حفاظت صاعقه پستهای هوایی واقع درکریدورصاعقه بشکل نواری به عمق ۳۰ کیلومترمورد پایش واندازه گیری قرارگرفت و مشخص شد که در اکثرمکانهایی که بازدید بعمل آمد، خاک ها مقاومت ذاتی کمی داشتند. خاکها به صورت گل- شورزار- خاک همراه باریگ -سنگی می باشند از نظر رطوبت در اکثر منطق خاک تقریبا دارای رطوبت خوبی است (حداقل اندازه رطوبت خاک ۲۲٪ می باشد) درجه حرارت در همه مناطق خوب وبصورت گرم می باشد (درجه حرارت تاثیر مستقیمی برروی سیستم ارت می گذارد و هوای سرد باعث افزایش مقاومت ارت می شود) نوع بکارگیری سیستم ارت صاعقه همگی به صورت فقط عمودی و تکی بود. بدلیل مقاومت ذاتی کم خاک، ارت ها به صورت حداقل سائز احداث گردیده شده اند. (سائز سیم -سائز اتصالات -سائز سیستم ارت) تا مقاومت سیستم ارت در حد استاندارد باشد وهمچنین از نظر هزینه اقتصادی پایین باشد ایرادات وارده به سیستم حفاظت صاعقه بشرح ذیل بوده است :

الف)- بکارگیری نامناسب سیستم ارت

سیستم های بکارگیری شده همه بصورت تکی بوده واز چاه یامیله تکی استفاده شده است. درحالی که برای تخلیه شارژ صاعقه، سیستم ارت می بایست به صورت گسترده باشد .

ب)- بکارگیری نامناسب هادیهای مقطع پایین

هادیهای پایین بر(سیم) اکثرا از سائزهای متفاوت ۱۶ الی ۳۵ بوده که این مقدار سائز جهت تخلیه شارژ صاعقه کم می باشد. هادیهای پایین بر بصورت پیچ و خم های تند به پایین کشیده شده است که این امر مشکل بزرگی در امرتخلیه صاعقه بوجود می آورد. (تصویر۵)

ت) - بکارگیری نامناسب اتصالات .

اتصالات غالبا به صورت دستی وپیچاندن در همدیگر بود و یا بوسیله بست های ناهمگون (دوفلزی) استفاده گردیده است

تصویر(۱): وضعیت سیم اتصال زمین



- قابلیت رکوردگیری (ثبت تاریخ و زمان) به صورت PEAK و LOW روزانه جریان ها و ولتاژهای فاز و جریان

زمین

- قابلیت دریافت و مشاهده اطلاعات در هر زمان و ساعت دلخواه بصورت انتخابی یا اتوماتیک

- قابلیت ارسال اطلاعات به مرکز و دریافت فرمان از مرکز در هر لحظه

- دارای نرم افزار مدیریت مرکزی با حداکثر قابلیت، بررسی ، گزارشگیری و ارائه نمودارهای مدیریتی

- عدم نیاز به حضور پرسنل در حوزه ترانس (تصویر-۳)

تصویر(۳): دستگاه پایش وضعیت بار با قابلیت ارسال دیتا



کاربردهای سیستم پایشی عبارتند از :

- مدیریت و کنترل بار مورد تقاضا از سمت مصرف برای هر ترانس

- اندازه گیری درصد رشد مصرف و مصرف کننده هر منطقه و پیش بینی برنامه ریزی جهت آمادگی جهت فصل گرم.

- کمک به بهبود طراحی و توسعه شبکه (فشار ضعیف و متوسط)

- کمک به تعادل بار شبکه و کاهش تلفات

- پیش بینی بار و برنامه ریزی درازمدت در راستای مدیریت تقاضا و بار سالیانه

- سهولت در پشتیبانی و تعمیر و نگهداری شبکه

- جلوگیری از هزینه های آسیب دیدگی ترانس در اثر عدم تعادل بار یا وضعیت مصرف

- رکوردگیری لحظه ای

- کاهش خاموشی های ناخواسته

- هزینه پایین رکوردگیری

اجرای سیستم حفاظت برای ۱۵۰ دستگاه در معرض خطر با ملاحظات بشرح ذیل انجام گردید:

الف - نوع بکارگیری سیستم ارت صاعقه به صورت گسترده و به شکل افقی + عمودی بوده و ترجیحاً به صورت پنجه کلاغی تا بتواند با داشتن امپدانس پایین شارژهای صاعقه را در درون زمین پخش نماید .

ب- سایز هادیهای پایین بر از سایزهای بالاتر و در حدود سایز ۷۰ استفاده گردید .

پ - اتصالات در هوای آزاد به صورت بست اسپلیت بولت تیپ اچ از جنس مس و در درون زمین از جوش انفجاری یا اگزوترمیک استفاده گردید .

ت- تعداد پیچ و خم های هادیهای پایین بر به حداقل رسانده و در صورت نیاز به پیچ و خم حداکثر با شعاعی ۸ برابر سایز سیم انجام گردید .

در نتیجه اقدامات پیشگیرانه شامل اصلاح سیستم حفاظت صاعقه آمار ترانس سوزی ناشی از صاعقه طی دو سال اخیر (سالهای ۱۳۸۸-۸۹) به حدود ۴۵ دستگاه معادل ۳۶ درصد کاهش یافته است .

۵-۳- پایش وضعیت کیفیت توان با اندازه گیری جریان و ولتاژ (سیستم تله مترینگ)

این سیستم به منظور اجرای برنامه کاهش پیک و تلفات شبکه در تابستان توسط دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان طراحی و پس از ساخت به اجرا در آمده است و به طور آزمایشی در ۳۰ پست زمینی شبکه توزیع شهر بندرعباس در مرحله اجرا است. سیستم مذکور جزئی از برنامه تعمیرات پیشگیرانه از طریق C.B.M جهت پست های توزیع می باشد.

این دستگاه با استفاده از تکنولوژی (SMS , GSM , GPRS) به صورت مجزا با توأم جهت ترانس های توزیع طراحی و تولید گردیده و پس از نصب امکانات زیر را در اختیار قرار می دهد :

- قابلیت مشاهده جریان های سه فاز و نول هر ترانس

- قابلیت مشاهده ولتاژهای سه فاز

- قابلیت قطع و وصل هر یک از سه فاز یا توأم (بستگی به کنتاکتورها یا کلیدهای قطع و وصل دارد)

- قابلیت حفاظت خطای زمین و اضافه جریان فاز

- امکان رکوردگیری برای یک ترانس به دفعات در ساعت های مختلف بصورت دستی و اتوماتیک .

- اندازه گیری پیک مصرف بر اساس ساعت دقیق وقوع پیک صورت می گیرد .

- کمک به امکان سنجی وضعیت افزایش مصرف درحوزه اداره مطالعات شبکه و طرحهای تامین برق و افزایش قدرت

کاربردهای سیستم پایش وضعیت تله مترینگ:

۱- جلوگیری از سوختن پستهای زمینی

۲- رکوردگیری و متعادل سازی بار

۳- مدیریت بار و استفاده از اطلاعات آن لاین جهت طرح و توسعه

۴- اجرای عملیات آن لاین فوریتهای برق

۵- ایمنی و سیستم هشدار دهنده سرقت از پستهای زمینی

۶- مدیریت بار چین پیک سائی

درعین حال پایش وضعیت بار پستها ی توزیع در کل استان در تابستان ۸۹ اطلاعات مناسبی جهت برنامه ریزی و کنترل شبکه بشرح جدول (۵) در اختیار شرکت نهاد:

جدول (۵) : آمار رکوردگیری و پایش وضعیت بار پستهای توزیع

| ردیف | نام | تعداد کل ترانسفورماتور منطقه | تعداد ترانسفورماتور رکوردگیری شده | درصد ترانسفورماتور رکوردگیری شده | تعداد ترانسفورماتور رکوردگیری نشده | تعداد ترانسفورماتور رکوردگیری نشده | تعداد ترانسفورماتور رکوردگیری شده | تعداد ترانسفورماتور رکوردگیری نشده | تعداد ترانسفورماتور رکوردگیری نشده |
|------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | ناحیه بندر عباس | 1240 | 470 | 37.90 | 222 | 47.23 | 276 | 285 | 34 |
| 2 | ناحیه ۲ بندر عباس | 3071 | 735 | 23.93 | 700 | 96.24 | 531 | ? | 100 |
| 3 | رودان | 2017 | 226 | 11.20 | 170 | 75.22 | 233 | 125 | 23 |
| 4 | یارسان | 451 | 205 | 46.34 | 140 | 66.99 | 173 | 92 | 29 |
| 5 | سنگد | 673 | 204 | 30.31 | 110 | 53.92 | 163 | 56 | 35 |
| 6 | ساح | 230 | 120 | 52.17 | 85 | 70.83 | 182 | 48 | 19 |
| 7 | بندرنگ | 510 | 220 | 43.14 | 90 | 40.91 | 97 | 100 | 38 |
| 8 | سیریکد | 402 | 220 | 54.73 | 120 | 54.56 | 158 | 114 | 9 |
| 9 | رویندر | 180 | 27 | 15.00 | 20 | 74.07 | 18 | 0 | 0 |
| 10 | میان | 2572 | 448 | 17.42 | 0 | 0.00 | 0 | ? | ? |
| | جمع | 11346 | 2879 | 25.37 | 1657 | 57.55 | 1830 | 820 | 287 |

۴-۵- پایش وضعیت روغن ترانسفورماتورها بمنظور تخمین عمر عایقی روغن

بمنظور اجرای عملیات سرویس پستهای توزیع پس از بازدید و تعیین میزان پستهای نیازمند به سرویس و تعمیرات، آنالیز و پایش وضعیت روغن انجام گردید. نتایج بدست آمده جهت دسته بندی عملیات سرویس و تعمیرات مورد استفاده قرار گرفت. این دسته ها عبارت بودند از:

دسته اول: سرریز یا تعویض روغن

دسته دوم: سرویس ظاهری و تعمیرات در محل

دسته سوم: جایگزینی و حمل پست به کارگاه جهت انجام تعمیرات اساسی

نتایج پایش وضعیت باعث گردید که هزینه سرویس و تعمیرات پستهای توزیع با همان مقدار سال قبل تعداد بیشتری از پستها رادبر گرفته ضمنا تعداد بیشتری از پستها بازدید و پایش وضعیت گردیدند. (جدول شماره ۶)

جدول (۶): نتایج پایش وضعیت پستهای توزیع

| بازدید | سرویس | تعادل بار | نظافت پستهای زمینی | تعمیرات اساسی |
|--------|-------|-----------|--------------------|---------------|
| ۱۰۷۴۰ | ۱۶۹۵ | ۲۰۵۸ | ۱۵۹۰ | ۱۶۹۵ |

با اجرای تعمیرات مبتنی بر پایش وضعیت آمار سوختن ترانسفورماتورها در سال ۸۹ نسبت به سال قبل ۵۵٪ کاهش یافت .

۵-۵- پایش وضعیت عایقی

شبکه انتقال و توزیع برق استان هرمزگان بدلیل گستردگی خطوط و پراکندگی مناطق جمعیتی تحت بالاجبار درکناره ساحل گسترده است . چنین موقعیتی باعث گردیده با نشست املاح روی مقره ها ی پرسیلانی همزمان با افزایش رطوبت و ترشدن سطح مقره پدیده تخلیه جرقه و کرونا انجام

گردیده و در نتیجه با اضمحلال و فروپاشی عایق پایداری شبکه بدلیل قطعی های گسترده و زمان بری تشخیص مفره معیوب بخصوص در شب کاهش یابد. طی پانزده سال گذشته با هدف کاهش خطاهای عایقی، تعویض و جایگزینی مفره های لاستیک سیلیکونی بجای مفره های پرسیلانی بعنوان یک خط مشی در ارتقاء قابلیت اطمینان شبکه انجام گردیده. نتایج، کاهش قابل ملاحظه ای در خاموشیهای شبکه های فشار متوسط رانسان داده است. در عین حال بیش از ۷۵۰۰ کیلومتر از شبکه های فشار متوسط استان همچنان نیازمند به تعویض مفره میباشند که در حدود ۳۷۵۰۰۰ عدد مفره لاستیک سیلیکونی برای تعویض نیازمندا است. تصویر (۴) نمونه عیب عایقی آشکار شده بر روی مفره های پرسیلانی در جزیره قشم رانسان میدهد.

تصویر (۴): پایش وضعیت عایقی بوشینگ ترانسفورماتور



مفره پرسیلانی در جزیره قشم

مزایای تصویر برداری کروناویژن در خصوص خطاهای عایقی نسبت به تصویر برداری حرارتی بشرح ذیل است:
 الف) تفکیک عیوب مفره ناشی از کیفی - کیفیت مواد - طراحی غلط و وجود درز و ترک خوردگی مویی در مفره و عیب حاد
 ب) تشخیص سیم پارگی فشار متوسط وقوی .
 ج) امکان تخمین بروز عیب کامل در مرحله بازدید و داشتن فرصت زمانی برای تعویض مفره های معیوب آماده بروز خطا طی برنامه زمان بندی پیشگیرانه
 د) کاهش شدید خاموشیهای ناشی از خطاهای عایقی (عوامل بند الف)
 و) تعیین اولویت بندی شستشوی خط و شستن مفره های نیازمند به تمیزکاری سطوح عایقی

ه) کاهش شدید زمان و هزینه تعویض مفره

۵-۱-۵-۱- بررسی های فنی - اقتصادی جهت تعویض کل مفره های پرسیلانی:

براساس برنامه استراتژیک شرکت سالیانه نیاز به تعویض ۶۰۰۰۰ مفره چینی به سیلیکونی میباشد. براساس مطالعات انجام شده حدود ۷۵۰۰ کیلومتر از شبکه توزیع نیازمند تعویض مفره میباشد که نیازمند به تعویض ۳۷۵۰۰۰۰ مفره دارد باتوجه به برنامه سالیانه تبیین شده تعویض کلیه مفره های مذکور حدودا ۷ سال بطول خواهدانجامید که هزینه های سالیانه باتوجه به نرخ تورم برابر بشکل زیر محاسبه خواهدشد:

- سال اول: ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
- سال دوم: ۲۴۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال
- سال سوم: ۲۷۷۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال
- سال چهارم: ۲۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
- سال پنجم: ۳۰۷۴۴۰۰۰۰۰۰ ریال
- سال ششم: ۳۷۵۰۷۶۸۰۰۰۰۰ ریال
- سال هفتم: ۴۶۸۸۴۶۰۰۰۰۰۰ ریال
- جمع کل هزینه: ۲۱۳۲۵۸۷۸۰۰۰۰۰ ریال (۲۱۳ میلیارد ریال)

در حالیکه اگر ظرف حداقل دو سال کل ۷۵۰۰ کیلومتر بازدید شود میتوان ۶۰۰۰۰ مفره را بصورت اثربخش شامل مفره های در حال تخریب یکجا عوض نمود و هزینه انجام کار تصویر برداری برابر با ۲۳۶۹۲۵۰۰۰۰۰ ریال معادل تعویض یکسال مفره را بدین امر اختصاص داد. (با اضافه کردن هزینه تعویض برابر با ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال) در عوض کلیه خاموشیهای ناشی از خطاهای عایقی رابه عدد صفر نزدیک نمود و هزینه اضافی ناشی از تورم در سالهای آتی را در سال اول تا دوم انجام داد و اضافه هزینه ناشی از تورم را حذف نمود. بدیهی است ضمن انجام اینکار مفره های اولویت دوم ببعده نیز شناسائی شده و با علامت زدن پایه ها توالی تعویض تا سال هفتم رانیز مشخص نمود و با برنامه تعویض مفره ها راباهداف کاهش هزینه در سال سوم بدلیل عدم ملاحظه معیوبی مفره های چینی حذف نمود.

۵-۲-۵-۲- فروپاشی عایقی مفره های لاستیک سیلیکونی

هرساله گزارشات متعددی از خطاهای عایقی منجر به سوختن مفره های لاستیک سیلیکونی گزارش شده است که نگران کننده است. در سال ۱۳۸۹ پس از یک دوره نشست آلودگی نمکی و قبل از شروع فصل بارندگی آذرماه، وضعیت عایقی

خرابیها، برنامه ریزی زمانبندی اقدامات اصلاحی، انجام تعمیرات پیشگیرانه، موجب انجام تعمیرات پیش بینانه در سطح امورهای بهره برداری بوده است. علاوه بر آن کاهش خاموشیهای ناشی از خرابیها بمیزان ۱۲ درصد در سال ۱۳۸۹ نسبت بسال قبل، نیز از تاثیرات اجرائی شدن مدل مذکور میباشد. تاثیرگذاری روند اجرائی آن نسبت مستقیم به جنبش مغزافزایی پرسنل و تغییر نگرش و باورهای مدیران ارشد و میانی و پرسنل دست اندرکار اجرا و حتی پیمانکاران برق دارد. با تغییر باورها، شاهد تغییر نگرش بهره برداری مبتنی بر اصل تعمیرات پیشگیرانه، در آینده نزدیک موجب پیش افتادن امر تعمیرات پیشگیرانه نسبت به تعمیرات اضطراری و تبدیل تعمیرات پیشگیرانه به تعمیرات پیش اقدامانه و سپس تعمیرات پیش گوینه خواهیم بود.

مراجع:

[۱] " پروژه استقرار مدل ناب نگهداری و تعمیرات شبکه های توزیع در استان هرمزگان": دکتر احمد عربشمالی مشاور پروژه

[۲] " پروژه سیستم جامع برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات CMMS"، شرکت بهبود سیستم


[3] Maintenance Planning & Control , By : Kelly, 2006

[4] Principles of planned Maintenance , By : R. H. Clifton , 1995

[5] Maintenance Management Techniques, By : Corder , 1985

مقره های لاستیک سیلیکونی چندساله نصب شده در شبکه توزیع جزیره قشم مورد پایش قرار گرفت. نتایج پایش وضعیت نشان داد متاسفانه میزان تخریب عایقی پیش رونده منجر به فروپاشی و اضمحلال مقره های لاستیک سیلیکونی در طول ۳۰ کیلومتر شبکه بازدید شده که تمامی مقره های آن تعویض شده و از نوع لاستیک سیلیکونی بوده اند، بیش از انتظار بوده است. تصاویر نشان میدهد که وضعیت نامطلوبی بلحاظ کارکرد عایقی برای مقره های لاستیک سیلیکونی حادث شده است که قابل بررسی و تامل است. براین مبنا پایش وضعیت عایقی در برنامه های نگهداری و تعمیرات بر مبنای پایش وضعیت از طریق تست کرونا بکمک دوربین کروناویژن (croma vision)) گنجانده شده است. تصاویر (۵) و (۶)

تصویر (۵) و (۶): فروپاشی عایقی مقره های لاستیک سیلیکونی در برنامه پایش وضعیت عایقی جزیره قشم



۶- بحث و نتیجه گیری :

استراتژی نگهداری و تعمیرات بر مبنای پایش وضعیت (CBM) شبکه های توزیع ارائه شده که هم اکنون در شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در حال پیاده سازی است بر مبنای مدیریت علمی پیشرفته برگرفته از آخرین روشهای متداول درنت بهره ور میباشد و نتایج حاصل از اجرائی اولیه این مدل نشان داده است که ضمن افزایش تعمیرات پیشگیرانه از ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۶۰ درصد در سال ۱۳۸۹ که ناشی از بازرسی، اولویت بندی